

**Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-  
родского округа, городского округа Верхний Тагил  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание об устранении нарушений № 1/1/3**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Солнышко" (МАДОУ детский сад "Солнышко"), ИНН 6621007793, ОГРН 1036601180758

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 1 от «09» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. «20» января 2020 года проведена проверка инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Ворончихиным А.А. Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Солнышко" (МАДОУ детский сад "Солнышко"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МАДОУ детский сад "Солнышко" (категория чрезвычайно высокого риска) ИНН 6621007793, ОГРН 1036601180758 расположенного по адресу: 624170, Свердловская область, Невьянский район, поселок городского типа Верх-Нейвинский, улица Калинина, 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Солнышко" (МАДОУ детский сад "Солнышко") Белоусовой Еленой Викторовной приказ от 12.02.2019 № 3-к

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В кабинете старшего воспитателя пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.	04.03.2020 г.	
2.	В коридоре второго эвакуационного вы-	ППР РФ п.42 «в» Запрещается эксплуа-	04.03.2020 г.	

	хода из гр. Малышок допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренной конструкцией светильника.	тировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.		
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения (склад в помещении кладовой и помещение кладовщик) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР в РФ п. 20	04.03.2020 г.	
4.	В складских помещениях отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	ППР в РФ п. 6.	04.03.2020 г.	
5.	Помещение встроенное в каб. бухгалтерии не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Помещения административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные независимо от площади подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией	СП 5.13130.2009 табл. А.3 п. 38.	04.03.2020 г.	
6.	Настенные звуковые и речевые оповещатели на 1-ом и 2-ом этажах установлены в плотную к потолочному перекрытию, что не соответствует требованиям	СП 3.13130.2009 п. 4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	04.03.2020 г.	
7.	Помещение кладовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Помещения административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные независимо от площади подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией	СП 5.13130.2009 табл. А.3 п. 38.	04.03.2020 г.	
8.	В здании 2-го корпуса не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации.	Часть 7 статьи 83 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008г.	04.03.2020 г.	
9.	В спальном помещении группы Ласточки на путях эвакуации перед выходом на лестницу 3-го типа допускается перепад высот (площадка лестницы занижена, порог дверного полотна завышен).	СП 1.13130.2009 п 4.3.4 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	04.09.2020 г.	
10.	В здании 1-го корпуса система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена.	п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.	04.09.2020 г.	

