

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
« СОЛНЫШКО»**

624170, Свердловская область,
Невьянский район,
Верх – Нейвинский пгт,
ул. Калинина, 10
Тел. 8(34370) 5-93-75/ 5-53-94
Факс 8(34370) 5-93-61

ИНН 6621007793, КПП 668201001,
Р/с 40701810765771276221,
БИК 046577001, Уральское ГУ Банка
России г. Екатеринбург
УФК по Свердловской области
(Финансовый отдел администрации
городского округа Верх-Нейвинский
МАДОУ детский сад “Солнышко”

Почтовый адрес: 624170, пгт Верх-Нейвинский, ул. Калинина, 10

«08» апреля 2022г. № 49

Главному Государственному инспектору
Невьянского го, го Верх-Нейвинский,
Кировградского го и го Верхний Тагил
по пожарному надзору
Барохоеву А.В.

На основании предписания от 11.03.2022г. № 29/1 направляю Вам отчет об устранении выявлены нарушений

№ п/п	Содержание мероприятий выявленных нарушений	Отметка об исполнении
П.1	Отсутствуют указатели направление движения к источникам противопожарного водоснабжения.	Установлены указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения. Фото № 1; 2
П.2	В помещении входной группы на полу ковровые дорожки не имеют надежного крепления к полу.	Ковровые дорожки в тамбуре центрального входа удалены. Фото №3
П.3	Все двери, ведущие в лестничные клетки, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.	На двери, ведущие на лестничные клетки установлены доводчики. Фото 4,5,6,7,8,9,16,17,18.
П.4	У эвакуационного выхода в лестничную клетку (группа «Теремок») световые оповещатели «Выход» расположены в стороне от выхода.	В группе «Теремок» световой оповещатель установлен на эвакуационный выход. Фото № 8
П. 5	У эвакуационного выхода в лестничную клетку (группа «Колобок») световые оповещатели «Выход» расположены в стороне от выхода.	В группе «Колобок» световой оповещатель установлен на эвакуационный выход. Фото № 7
П.6	На дверях помещения электрощитовой отсутствует обозначение категорий и классов зон.	На двери электрощитовой имеются обозначения категории и класса зон Фото № 19
П.7	На дверях помещения для хранения белья (кастелянская) отсутствует обозначение категорий и классов зон.	На дверях помещения для хранения белья имеется обозначение их категорий по взрывопожарной и

		пожарной опасности, а также классы зоны. Фото № 11.
П.8	На дверях помещения прачечной (гладильной) отсутствует обозначение категорий и классов зон.	На дверях помещения прачечной имеется обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны. Фото № 12
П.9	Помещение актового зала (1-й этаж) двери эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, закрыты на замок, исключая их свободное открывание изнутри без ключа.	На двери эвакуационных выходов актового зала установлены цилиндрические механизмы в замки (для открывания без ключа). Фото № 13,14.
П.10	На объекте с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного с отражением информации о их проверке в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	В помещении охранника имеются СИЗ для органов дыхания и зрения. Фото № 15
П.11	В помещении спальни (группа «Колобок» 2-й этаж) расстояние от пожарного извещателя до ближайших предметов и устройств составляет менее предусмотренных требованиями (выступ ребра плиты перекрытия составляет 26 см. расстояние от ребра до извещателя составляет 25 см.)	В помещении спальни группы «Колобок» пожарный извещатель установлен в соответствии с требованиями. Фото № 10

Директор



Е.В. Белоусова



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8




Фото №9



Фото №10



Фото №11




Фото №12



Фото №13



Фото №14




Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19